

FICHE DE DÉPOSE POUR RÉ-EMPLOI
Menuiserie intérieure

PORTE INTÉRIEURE

Sur cloison pleine

Réalisée par:

IDRE - Interprofessionnelle de la Déconstruction et du Ré-Emploi
Association loi 1901 - SIRET 840 498 679 00017 - code APE 9412 Z
TEL : 07-77-34-10-47 – MEL : deconstruction.circulaire@gmail.com -
Siège social : 30ter Rue Michel Hounau 64000 Pau

DESCRIPTION

Niveau de difficulté : Moyen
Temps de dépose : 60 min/U
Nombre d'opérateurs : 1 à 2 personnes
Taux de récupération : 80%

OUTILS


- Travail en hauteur, utiliser une plateforme réglementaire
- Scie sabre
- Visseuse
- Pied de biche / Superbar
- Cutter
- Burineur / massette & burin
- Plateforme de travail

EPI

- Gants
- Chaussures de sécurité
- Casque anti-bruit
- Masque anti-poussière
- Lunettes de protection

EN AMONT

- Vérifier la mise hors tension de l'installation électrique
- Contrôler l'état de la menuiserie (déformation...)
- Vérifier la constitution de la cloison (carreau de plâtre, brique plâtrière, mâchefer...)
- Si la cloison est en plaque de plâtre, procéder à la dépose des parements (CF: fiches dépose cloison et plafond suspendu)



VALEUR ÉCONOMIQUE équivalent neuf


Matériaux	Prix (indicatif)
Porte isoplane	30 à 150€/U
Porte coupe-feu 1h	120 à 400€/U
Porte ancienne	50 à 200€/U (occasion)
Quincaillerie	20 à 100€/Ens.

Fiche dépose pour le ré-emploi

PROCÉDURE DE DÉMONTAGE

DÉMONTAGE

- Déposer les poignées et les autres éléments saillants ou fragiles
- Dégondrer la porte à l'aide d'un pied de biche et la stocker à proximité



DÉPOSE DU CADRE

- Détourer le cadre à l'aide d'une scie sabre et d'une lame spéciale démolition à quelques cm du cadre
- Dégager l'entourage des montants
- Dégager les pieds du cadre (marteau et burin ou burineur sur dalle béton)
- Faire levier à l'aide d'un pied de biche pour sortir le cadre de son emplacement



REMONTAGE

- Avant tout déplacement, visser une latte en pied du cadre après avoir remis la porte sur le cadre
- Attacher l'ensemble pour éviter toute déformation ou dégonflage de la porte



Fiche dépose pour le ré-emploi

PROCÉDURE DE STOCKAGE

PRÉPARATION

- Vérifier l'état de fonctionnement de la quincaillerie et pulvériser du dégrissant au besoin
- Vérifier l'état de surface de la menuiserie
- Si menuiserie HS, récupérer la quincaillerie (poignée, serrure avec clé, gonds) et mettre la menuiserie au recyclage



STOCKAGE

- Stocker en vertical, à l'abri
- Mesurer et indiquer les côtes sur le cadre



RÉEMPLOI

- Reposer conformément au DTU 36.2
- Selon l'état, prévoir un ponçage et une finition



Annotations matériaux déconstruction

Provenance	Lot	Usage	Matériaux	Dimensions	Qté	Temps passé	Opérateur	Destination / filière